檔 號: 保存年限:

交通部航港局 函

地址: 106248臺北市和平東路3段1巷

1號

聯絡人: 于振東 聯絡電話: 89786826

電子信箱: CTYU01@motempb.gov.tw

受文者: 國立臺灣海洋大學商船學系

發文日期: 中華民國114年6月30日 發文字號: 航員字第1141910315A號

速別: 普通件

裝

訂

密等及解密條件或保密期限:

附件:如文

主旨:檢送交通部航海人員測驗航輪教材勘誤表1份,惠請協助轉知相關科系及授課教師知悉並據以授課,請查照。

說明:

- 一、依據本局114年6月23日召開「114年第二次航海人員測驗 試題疑義審查會議」決議辦理。
- 二、查現行航海人員測驗試題出處之航輪教材內容部分與最新法規或公約不符,本局已彙整相關內容製作航輪教材勘誤表,敬請貴校相關課程授課教師依據最新法規或公約授課,俾利參測考生知悉。

正本:國立臺灣海洋大學、國立高雄科技大學、台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學、國立臺灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校、國立蘇澳高級海事水產職業學校、國立臺南高級海事水產職業學校、國立東港高級海事水產職業學校、國立澎湖高級海事水產職業學校、國立臺灣海洋大學商船學系、國立臺灣海洋大學輪機工程學系、國立高雄科技大學航運技術系、國立高雄科技大學輪機工程學系、台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學輪機工程系、台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學航海系

副本:教育部(含附件) 114/06/30 09:22:12

總收文 114/06/30 114/0016127

第1頁,共1頁

交通部航海人員測驗

航輪教材勘誤表

| 編號 | 原試題內容與答案 | 教材勘誤說明 |
|----|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 110 年第 1 次 | |
| | 船用電機與自動控制第25題: | 所使用的驗船規範,範 |
| | (C)某輪船有三部 AC 450 V 主柴油發電 | 圍落於 2%~15%。 |
| | 機,試問其逆電力繼電器(Reverse | |
| | power re-lay)的「跳脫設定值」一般為 | |
| | 满載電力的多少? | |
| | A.3%~8% | |
| | B.7%~12% | |
| | C.10%~15% | |
| | D.12%~17% | |
| 2 | 110 年第 1 次 | 當排氣閥的閥桿與導套 |
| | 船舶主機(柴油機)第37題: | 間隙過大時,則閥桿膠 |
| | (D)四衝程機排氣閥的閥桿與導套間隙過 | 著與閥桿偏磨皆有可能 |
| | 大時,容易發生何種故障? | 會發生。 |
| | A.閥桿膠著 | |
| | B. 閥桿斷折 | |
| | C.閥面燒損 | |
| | D. 閥桿偏磨 | |
| 3 | 112 年第 1 次 | 對於關閉現場通風裝置 |
| | 航行安全與氣象第 15 題: | 不一定是由三管輪負 |
| | (A)在滅火部署表中,負責「聽候命令, | 責;滅火部署表的製作 |
| | 關閉現場通風裝置」者,為下列何者? | 各公司不盡然相同。 |
| | A.三管輪 | |
| | B.大管輪 | |
| | C.三副 | |
| | D.大副 | |
| 4 | 112 年第 2 次 | CR Rules for Steel Ships |
| | 船用電機與自動控制第15題: | -2020 版本/ Class NK— |
| | (C)中國驗船中心及日本驗船協會均規定 | 2022 edition: |

| 編號 | 原試題內容與答案 | 教材勘誤說明 |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 在電機(發電機及電動機)過速耐力檢驗 | 電動機應能承受2分鐘 |
| | 中,須能在規定過速下維持多少時間, | 之超速條件。 |
| | 可無故障運轉? | |
| | (A)30 秒 | |
| | (B)1 分鐘 | |
| | (C)2 分鐘 | |
| | (D)3 分鐘 | |
| 5 | 112 年第 4 次 | SOLAS 公約中所提到: |
| | 船舶操作與船上人員管理第 16 題: | from 35° on either side to 30° |
| | (D)依船舶設備規則,從事遠洋航線之船 | on the other side in not more |
| | 舶,其主操舵裝置必須在船舶以最大航 | than 28 s ° |
| | 速航行時,舵由一舷35度轉至另一舷 | |
| | 35 度之時間,必須少於多少秒? | |
| | A.31 | |
| | B.30 | |
| | C.29 | |
| | D.28 | |
| 6 | 112 年第 4 次 | 海洋污染防治法第3條 |
| | 船舶操作與船上人員管理概要第25題: | 第1項:本法所稱主管 |
| | (B)依據我國海洋污染防治法,為處理重 | 機關在中央為海洋委員 |
| | 大海洋油污染緊急事件,下列那一機關 | 會。 |
| | 應擬訂海洋油污染緊急應變計畫,並報 | |
| | 請行政院核定之? | |
| | A.內政部 | |
| | B.環境保護署 | |
| | C.海岸巡防署 | |
| | D.交通部航港局 | |
| 7 | 114 年第 1 次 | 現行教科書中 kid 應修 |
| | 輪機工程(包括推進裝置、輔機與輪機 | 正為 kit。 |
| | 英文) 第 24 題: | |
| | (C)As a safety precaution, the | |
| | and kid have to be installed at the | |
| | proper locations. | |

| 編號 | 原試題內容與答案 | 教材勘誤說明 |
|----|---------------------------------------|--------------|
| | (A)manual handling; fire extinguisher | |
| | (B)working at high; manual handling | |
| | (C)fire extinguisher; first aid | |
| | (D)first aid; manual handling | |
| 8 | 114 年第 2 次 | 教科書內容答案,應修 |
| | 船舶操作與船上人員管理第39題: | 正為A選項。 |
| | (D)某船艏吃水為 6.0 公尺, 舯吃水 6.7 | |
| | 公尺,艉吃水為7.0公尺,則該船呈何 | |
| | 種現象?求正確之舯吃水? | |
| | (A)船舶呈現舯垂,舯吃水為 6.65 米 | |
| | (B)船舶呈現舯拱,舯吃水為 6.75 米 | |
| | (C)船舶呈現舯垂,舯吃水為 6.75 米 | |
| | (D)船舶呈現舯拱,舯吃水為 6.65 米 | |
| 9 | 114 年第 2 次 | 依據中國驗船協會 |
| | 船用電機與自動控制第4題: | 2025 年鋼船規範已修 |
| | (B)中國驗船中心及日本驗船協會均規定 | 正為2分鐘。 |
| | 在電機(發電機及電動機)過速耐力檢驗 | |
| | 中,須能維持多少時間使在規定過速下 | |
| | 能無故障運轉? | |
| | (A)30 秒 | |
| | (B)1 分鐘 | |
| | (C)2 分鐘 | |
| | (D)3 分鐘 | |